

Baulicher Zustand

	Fürstenau	Berge	Bippen	Grafeld	Ohrtermersch	Schwagstorf	Vechtel
Baujahr	1974	1982	1990	1833, letzte Sanierung 2010	Sanierung 2001	1999	1980
Besonderheiten				Denkmalschutz			Asbestdach, undicht
Bewertung	30	20	20	20	20	20	40

40 = schlecht, 30 = befriedigend, 20 = gut

Betrachtet man die reine Bausubstanz der Feuerwehrhäuser in der SG Fürstenau, lassen sich keine eklatanten Mängel feststellen. Viele Feuerwehrhäuser machen optisch einen guten Eindruck, was auch den umfangreichen Eigenleistungen der Feuerwehrkräfte zu verdanken ist. Einige, teils auch optische Mängel, wie veraltete Sanitäranlagen sind in fast allen Feuerwehrhäusern vorhanden. Die Prüfberichte der Tore liegen immer noch nicht vor, diese Ergebnisse können nicht mit einbezogen werden.